

**Ю. Ф. ПЛУЖНИК, С. В. ТКАЧЕНКО, Ф. В. НОВИКОВ,** докт. техн. наук  
(г. Харьков)

## ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ РЕЛИТОВОГО ТОРЦОВОГО УПЛОТНЕНИЯ ПОСЛЕ ЕГО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

*Приведены результаты экспериментальных исследований надежности работы релитового торцового уплотнения нижнего конца вала электродвигателя после его механической обработки.*

*The results of experimental research of work reliability of frontal compaction its machining are presented.*

Для обеспечения надежной работы электробура в скважине с наработкой на отказ 200 час чрезвычайно актуальными являются исследования торцевых уплотнений электробуров при работе с гидромониторными долотами и перепадом давлений 12–15 МПа [1, 2, 3]. В связи с этим необходимо обеспечить надежность системы гидрозащиты и, в первую очередь, торцевого уплотнения нижнего конца вала электродвигателя и редуктора-вставки, которые могут воспринимать высокие перепады давления. Поэтому целью статьи является анализ результатов экспериментальных исследований надежности работы торцевого уплотнения нижнего конца вала электродвигателя.




Рис. 1. Мультиплексор на 15 МПа:  
1 – верхняя крышка; 2 – корпус; 3 – гайка; 4 – поршень; 5 – нижняя крышка; 6 – шток; 7 – цилиндр; 8 – плунжер; 9 – гайка; 10 – распределитель; 11 – шкала делений; 12 – указатель.

Стендовые испытания проводились при высоких перепадах давления, равных 7 и 12 МПа, и частотах вращения 280; 500; и 700 об/мин. Для этого были разработаны и изготовлены два испытательных стенда и воздушный мультиплексор, позволяющий изменять перепад давления от 1 до 15 МПа.

На рис. 1 показан мультиплексор, состоящий из двух цилиндров разных диаметров, связанных между собой штоком 6 с плунжерной парой 8. В верхнем цилиндре размещен поршень 4, перемещение которого происходит от воздушной системы давлением 0,8

МПа. Отношение сечений верхнего и нижнего цилиндров дает на выходе давление до 15 МПа. Расход масла измеряется перемещением указателя 12 по шкале 11 с ценой деления 1 см<sup>3</sup>.

На рис. 2 показан рабочий узел стенда для испытания торцевых уплотнений. Он состоит из цилиндрического корпуса 5, закрытого с двух сторон крышками 1 и 8. Корпус 5 имеет с наружной стороны полость для охлаждающей воды. В рабочем узле образуется три камеры: камера высокого давления с внешним подводом масла к торцевым уплотнениям; нижняя камера низкого давления масла (без избыточного давления); верхняя камера низкого давления.

Камера высокого давления образуется корпусом 5, крышками 1 и 8, релитовыми торцевыми уплотнениями 3 и 7, валом 4. Нижняя камера низкого давления образована торцевым уплотнением 7, крышкой 8, валом 4 и соединена с мерным цилиндром, что дает возможность измерять расход масла через торцевое уплотнение 7. Верхняя камера низкого давления, образованная релитовым торцевым уплотнением 3, крышкой 1, валом 4 и запирающим торцевым уплотнением 2, также соединена с мерным цилиндром для замера расхода масла через торцевое уплотнение 3.




Рис.2. Рабочий узел стенда для испытания торцевых уплотнений: 1 — верхняя крышка; 2 — запирающее торцевое уплотнение; 3 — верхнее торцевое уплотнение; 4 — вал; 5 — корпус; 6 — шарикоподшипник; 7 — нижнее торцевое уплотнение; 8 — нижняя крышка; 9 — рычаг.

ваются на валу. В связи с этим, действующая на подшипники осевая нагрузка остается постоянной и не влияет на величину момента трения. Установка рабочего узла на центре 1 дает возможность производить измерение момента трения во время испытания динамометром через рычаг 9.

На рис. 3 приведен рабочий узел для испытания одного торцевого уплотнения с внешним подводом масла. В нем имеются две камеры:

1. Камера высокого давления с перепадом давления от мультиплликатора (рис. 1) до 7 МПа. Эта камера образована корпусом 4, торцовой парой 7, крышкой 8 и валом 6.

2. Камера низкого давления (где масло находится без избыточного давления) образована валом 6, крышкой 1, торцевым уплотнением 2 и соединена гибким

шлангом с мерным цилиндром.

Такая схема дает возможность производить измерение утечки масла через одно торцовое уплотнение. Отбор тепла, выделяемого торцевым уплотнением во время работы, производится проточной водой, которая протекает между корпусом 4 и кожухом. Рабочий узел установлен на центре и через рычаг 9 динамометром измеряется момент трения.

Оба рабочих узла установлены на стенах, приводом которых служат

электродвигатели постоянного тока П-72, позволяющие регулировать частоту вращения от 200 до 1000 об/мин.

Для проведения экспериментальных исследований торцевого уплотнения нижнего конца вала электродвигателя (редуктора-вставки) была разработана специальная методика. Согласно этой методике испытания проводились в два этапа.

На первом этапе испытания проводились при перепаде давления до 7 МПа при следующих условиях:

1. Давление масла в камере высокого давления повышалось на 1 МПа в диапазоне 1–7 МПа через каждые 8 или 16 часов.
2. Масло – авиационное масло МС-20 ГОСТ 21743-76 и трансформаторное масло ГОСТ 10121-76.
3. Частота вращения 700; 500; 280 об/мин для




Рис. 3. Рабочий узел стенда для испытания торцевого уплотнения: 1 – верхняя крышка; 2 – запирающее торцовое уплотнение; 3 – шарикоподшипник; 4 – корпус; 5 – шарикоподшипник; 6 – вал; 7 – торцовое уплотнение; 8 – нижняя крышка; 9 – рычаг.

каждого отдельного испытания. В некоторых случаях частота вращения в процессе испытания изменялась.

4. Ширина уплотняющей поверхности 3,5; 5; 7 мм.

На втором этапе испытания проводились при перепаде давления до 12 МПа при следующих одинаковых условиях:

1. Давление масла в камере высокого давления повышалось на 1 МПа в диапазоне 1–12 МПа через каждые 16 часов.

2. Масло авиационное МС-20 ГОСТ 21743-76.
3. Частота вращения 280; 700 об/мин.
4. Ширина уплотняющей поверхности 5 мм.

При достижении  $\Delta P=12$  МПа, на втором этапе, испытания продолжались при данном постоянном перепаде давления масла.

В процессе испытания через каждый час проводились измерения: расхода масла через торцовое уплотнение, см<sup>3</sup>; момента трения, Н·м; температуры масла, °С; давления масла, МПа.




Рис. 4. Зависимости утечки масла, момента трения и средней температуры от времени испытания двух торцовых уплотнений ( $n=700$  об/мин,  $b=5$  мм, масло трансформаторное): I –  $\Delta P=1\dots 7$  МПа; II –  $\Delta P=7$  МПа.




Рис. 5. Зависимости утечки масла, момента трения и средней температуры от времени испытания двух торцовых уплотнений ( $n=700$  об/мин,  $b=5$  мм, масло авиационное МС-20): I –  $\Delta P=1\dots 7$  МПа; II –  $\Delta P=7$  МПа.

Расход масла измерялся объемным способом по шкале мультиплексора и сравнивался с наполнением масла в мерных цилиндрах, соединенных с камерами низкого давления. Измерение температуры масла в зоне торцовых уплот-

нений производилось с помощью хромель-копелевых термопар.

Для проведения экспериментальных исследований при каждом испытании использовалось торцовое уплотнение с шероховатостью уплотняющей поверхности не ниже  $R_a = 0,2$  мкм. После окончания испытания рабочий узел подвергался ревизии, а торцовое уплотнение измерялось на износ по высоте. При этом снимались профилограммы уплотняющей поверхности. Во всех испытаниях профилограммы сняты по радиусу от внутреннего диаметра  $D_1$  к наружному диаметру  $D_2$ .

В рабочем узле (рис. 2), предназначенном для одновременного испытания двух торцовых уплотнений, проводились испытания двух торцовых уплотнений с шириной уплотняющей поверхности 5 мм при 700 об/мин: одно испытание проводилось с авиационным маслом МС-20, а другое – с трансформаторным маслом.

На рис. 4 представлены графически результаты испытаний с применением трансформаторного масла, а на рис. 5 – с применением масла МС-20. Профилограммы уплотняющих поверхностей этих торцовых уплотнений после испытаний представлены на рис. 6 и рис. 7 соответственно.




Рис. 6. Профилограммы уплотняющей поверхности релитовых торцовых уплотнений после испытания с трансформаторным маслом ( $\Delta P = 7$  МПа;  $n = 700$  об/мин;  $b = 5$  мм, общее время работы 1004 ч): 1; 4 – невращающееся кольцо; 2; 3 – вращающееся кольцо.

Как видно из графика (рис. 4), утечка трансформаторного масла составляла в среднем  $10-12 \text{ см}^3/\text{ч}$  и в конце испытания увеличилась до  $16-17 \text{ см}^3/\text{ч}$ , в основном через нижнее уплотнение, что объясняется износом вращающегося кольца (рис. 6). В этом случае в зазоре между уплотняющими поверхностями образуется тонкая масляная пленка, в результате чего возникает контакт поверхностей и увеличивается износ со стороны повышенного перепада давления.

При работе торцовых уплотнений с маслом МС-20 (рис. 5) утечка была ниже и находилась в пределах  $6-7 \text{ см}^3/\text{ч}$ , тогда как момент трения, а особенно

температура, были выше. Износ уплотняющей поверхности (рис.7) в данном испытании, по-видимому, связан с перегревом, т.к. температура масла во время испытания (рис. 5) повышалась до 90°C. Следовательно, в зоне контакта она была значительно выше, а из-за перегрева масла в камере верхнего уплотнения скапливались газы, ухудшалось охлаждение, поэтому был получен повышенный износ верхнего торцевого уплотнения по наружному диаметру уплотняющей поверхности. Износ нижнего торцевого уплотнения можно объяснить плохим охлаждением из-за малого объема масла в нижней камере низкого давления. Однако, несмотря на значительный износ уплотняющих поверхностей, торцевые уплотнения не потеряли герметичность и после наработки на стенде 1012 ч испытание было прекращено, при этом утечка в конце испытания составила 12 см<sup>3</sup>/ч.




Рис. 7. Профилограммы уплотняющей поверхности релитовых торцевых уплотнений после испытания с маслом МС-20 ( $\Delta P=7$  МПа;  $n=700$  об/мин;  $b=5$  мм, общее время работы 1012 ч): 1; 4 – невращающееся кольцо; 2; 3 – вращающееся кольцо.

Следует отметить, что повышение перепада давления до 7 МПа в этом случае не оказывало существенного влияния на утечку и момент трения как при работе с трансформаторным маслом, так и с маслом МС-20.

**Список литературы:** 1. Ткаченко В.П. Разработка промышленной технологии изготавления торцевых уплотнений для электробуровой техники. – Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ “ХПІ”. - 2002.-№9, т.11.- С. 91-96. 2. Ткаченко В.П. Высокоэффективная технология алмазно-абразивной обработки релитовых торцевых уплотнений. - Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве. Материалы 6-й Международной научно-технической конференции, 10-11 октября 2002 г. - Харьков: ХНПК “ФЭД”, 2002. - С. 44-49. 3. Плужник Ю.Ф., Лисовин А.Ф. Износостойкие релитовые торцевые уплотнения погружного электрооборудования для бурения скважин и добычи нефти. - Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве. Материалы 5-й Международной научно-технической конференции, 28-29 мая 2002 г. - Харьков: ХНПК “ФЭД”, 2002. - С. 747-748.

Поступила в редакцию 01.06.05