

О. М. Борисенко¹, С. М. Логвінков¹, І. А. Остапенко²,
 Г. М. Шабанова³, А. М. Корогодська³, А. А. Івашура¹
 (¹Харківський національний економічний університет
 ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна;
²ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод»,
 м. Дружківка, Україна;
³НТУ «Харківський політехнічний інститут»,
 м. Харків, Україна)

Термодинамічний аналіз системи $MgO-FeO-Al_2O_3$

Прогнозування фазового складу є одним із найважливіших завдань при розробці нових вогнетривких матеріалів та їх експлуатації в теплових агрегатах. Найбільш повну інформацію про фазові взаємодії та термодинамічну стабільність комбінацій фаз містять діаграми стану.

У роботі методом термодинамічного аналізу досліджено систему $MgO-FeO-Al_2O_3$, яка до цього часу була недостатньо вивчена.

Бінарні системи, що входять до складу системи $MgO-FeO-Al_2O_3$, вивчені доволі повно. У системі $MgO-FeO$ стабільних сполук не існує. У системі $MgO-Al_2O_3$ магнезіальна шпінель ($MgAl_2O_4$) є єдиною стабільною сполукою. Відсутність легкоплавких евтектик в системі $MgO-Al_2O_3$ обумовлює виключне значення її для технології вогнетривів. У системі $FeO-Al_2O_3$ єдиною стабільною сполукою є герценіт ($FeAl_2O_4$). Додавання герценіту до складу шихт на сьогодні є актуальним для виробництва вогнетривких матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками. Однак синтез герценіту є достатньо складним процесом, оскільки потребує присутності FeO , стабільність якого залежить від температури навколишнього середовища та парціального тиску O_2 .

На основі аналізу бінарних систем в трикомпонентній системі $MgO-FeO-Al_2O_3$ стабільними фазами є MgO , FeO , Al_2O_3 та $MgAl_2O_4$, $FeAl_2O_4$.

Для встановлення термодинамічної ймовірності існування комбінацій фаз було розраховано зміни енергії Гіббса в інтервалі температур 800—1900 К для реакції обміну:



Результати розрахунку величини вільної енергії Гіббса залежно від температури подано в таблиці.

Таблиця

Результати розрахунку величини вільної енергії Гіббса для реакції (1) системи $\text{MgO—FeO—Al}_2\text{O}_3$

№ реакції	Величина вільної енергії Гіббса (ΔG), кДж/моль, за температури, К						
	800	900	1100	1300	1500	1700	1900
1	-5,718	-4,121	-0,733	2,877	6,681	10,661	14,801

Аналіз результатів розрахунку величини вільної енергії Гіббса для реакції (1) вказує на термодинамічну стабільність комбінації фаз MgO , FeAl_2O_4 до температури 1150 К відповідно до негативного значення ΔG . Вище температури 1150 К стабільними фазами є FeO , MgAl_2O_4 , відповідно до позитивного значення ΔG .

Таким чином, у системі $\text{MgO—FeO—Al}_2\text{O}_3$ до температури 1150 К співіснують фази $\text{MgO—FeAl}_2\text{O}_4$ та $\text{MgAl}_2\text{O}_4—\text{FeAl}_2\text{O}_4$, вище цієї температури — $\text{FeO—MgAl}_2\text{O}_4$ та $\text{MgAl}_2\text{O}_4—\text{FeAl}_2\text{O}_4$. На підставі отриманих даних можна прогнозувати термічностимульовані фазові зміни, що надають ефект термопластичності та будуть важливими для отримання вогнетривких матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками на основі системи $\text{MgO—FeO—Al}_2\text{O}_3$.

УДК 666.762.11

*П. А. Куценко, К. И. Куценко, Ю. А. Крахмаль, Э. Л. Карякина,
Ю. Е Мишнева
(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)*

Исследования микроструктуры корундовой керамики после термообработки в диапазоне температур 600—1580 °С

В АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного» разработана и внедрена технология высокоогнеупорной особоплотной корундовой керамики марки КОП. Изделия из корундовой керамики изготавливаются различными методами формования, значительное место среди которых занимает шликерное литье в гипсовые формы. В зависимости от толщины стенки и конфигурации изделия применяют два способа шликерного литья: наливной для формования толстостенных изделий и сливной для отливки